

赤峰市产品质量检验检测中心



校准证书

证书编号: Y524039917-005

委托单位 赤峰学院附属医院

单位地址 新城区

计量器具名称 心脏除颤仪

型号 / 规格 M4735A

出厂编号 US500460415

制造单位 飞利浦

技术依据 JJF1149-2014 《《心脏除颤器》校准规范》



批准人

王枫

核验员

王枫

校准员

王东, 王枫

接收日期 2024 年 09 月 04 日

校准日期 2024 年 09 月 06 日

签发日期 2024 年 11 月 01 日

法定计量检定机构授权证书号: (蒙)法计(2022)15003号

机构地址: 内蒙古自治区赤峰市新城区全宁街23号

传真: 0476-8825431

电话: 0476-8821193

邮编: 024005

Email: cfzjskfzx@163.com

本次校准所使用的计量标准器：

| 名 称 | 出厂编号 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/ 测量不确定度 | 检定证书有效期 |
|------------------|------------|-------------|-------------------------|------------|
| 除颤经皮起搏器质量 检测仪 | PH15100572 | 能量：(0~400)J | 测量值的±5%或±2J（二者 取较大值） | 2025-01-14 |

委托单编号7044772样品描述：

校准时的环境条件：温度：25℃湿度：30%RH其它：

校准地点本公司实验室（The corporate laboratory）

校 准 结 果

| | | | | | | |
|---|--|--------|-------|-------|--|------|
| 1、外观、工作正常性检查 | 外观： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 | | | | | |
| | 一般功能正常性检查： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 | | | | | |
| | 充电时间的检查： | | | | | |
| | 充电时间5.72 s（手动除颤器）； | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 | | | | | |
| 2、释放能量 | | | | | | |
| 设置值 /J | | 校准值 /J | | | 不确定度 | 设置误差 |
| 最小能量点 2 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (0~20J：U=2.5 J (20 ~50J：Ur=2.6%； (50~100J：U=2.9 J； 100J以上：Ur=2.8% | 0.0% |
| 100 | | 96.9 | 96.9 | 96.9 | | 3.2% |
| 最大能量点 200 | | 182.3 | 193.5 | 193.5 | | 9.7% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 注：扩展因子k=2 | | | | | | |
| 本校准结果是： <input checked="" type="checkbox"/> 直接校准的测量结果 <input type="checkbox"/> 经修理/调试后的校准结果 | | | | | | |
| 敬告客户（建议、解释、说明和限制使用条件）：依客户要求，本次检测仅对本证书所列参数进行校准。 | | | | | | |



注：1. 在填写校准结果时，如需要，可另加附件说明；
2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效；
3. 未经本中心授权，不得部分复制本证书。