

赤峰市产品质量检验检测中心



校准证书

证书编号: Y524039917-010

委托单位 赤峰学院附属医院

单位地址 新城区

计量器具名称 心脏除颤仪

型号 / 规格 M4735A

出厂编号 US00453651

制造单位 飞利浦

技术依据 JJF1149-2014 《《心脏除颤器》校准规范》

批准人

程继彬

(证书专用章)

核验员

程继彬

校准员

程继彬

接收日期 2024 年 09 月 04 日

校准日期 2024 年 09 月 06 日

签发日期 2024 年 11 月 01 日

法定计量检定机构授权证书号: (蒙)法计(2022)15003号

机构地址: 内蒙古自治区赤峰市新城区全宁街23号

传真: 0476-8825431

电话: 0476-8821193

邮编: 024005

Email: cfzjskfzx@163.com

本次校准所使用的计量标准器：

名 称	出厂编号	测量范围	准确度等级/最大允许误差/ 测量不确定度	检定证书有效期
除颤经皮起搏器质量 检测仪	PH15100572	能量：(0~400)J	测量值的±5%或±2J（二者 取较大值）	2025-01-14

委托单编号 7044772 样品描述：
校准时的环境条件：温度： 25 ℃ 湿度： 30 %RH 其它：
校准地点 本公司实验室（The corporate laboratory）

校 准 结 果

1、外观、工作正常性检查	外观：☑符合要求			☐不符合要求		
	一般功能正常性检查：☑符合要求			☐不符合要求		
	充电时间的检查：					
	充电时间		3.81 s		（手动除颤器）；	
	☑符合要求			☐不符合要求		
2、释放能量						
设置值 /J		校准值 /J			不确定度	设置误差
最小能量点 2		2.0	2.0	2.0	(0~20J：U=2.5 J (20 ~50J：Ur=2.6%； (50~100J：U=2.9 J； 100J以上：Ur=2.8%	0.0%
100		98.0	97.7	98.1		2.4%
最大能量点 200		195.2	195.5	195.2		2.5%
注： 扩展因子k=2						
本校准结果是：☑直接校准的测量结果 ☐经修理/调试后的校准结果						
敬告客户（建议、解释、说明和限制使用条件）：依客户要求，本次检测仅对本证书所列参数进行校准。						

注：1. 在填写校准结果时，如需要，可另加附件说明；
2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效；
3. 未经本中心授权，不得部分复制本证书。