

# 赤峰市产品质量检验检测中心



## 检定证书

证书编号: Y524065350-001

送检单位 赤峰学院附属医院

计量器具名称 医用超声诊断仪超声源

型号 / 规格 ResonaR9

出厂编号 JA8-3C001181

制造单位 迈瑞

检定依据 JJG639-1998《医用超声诊断仪超声源》

检定结论 A档合格

批准人

(证书专用章)

核验员

检定员

检定日期 2024 年 12 月 23 日  
有效期至 2025 年 12 月 22 日

法定计量检定机构授权证书号: (蒙)法计(2022)15003号

机构地址: 内蒙古自治区赤峰市新城区全宁街23号

传真: 0476-8825431

电话: 0476-8821193

邮编: 024005

Email: cfzjskfzx@163.com

| 名 称            | 出厂编号     | 测量范围        | 准确度等级/最大允许误差/ 测量不确定度 | 检定证书有效期    |
|----------------|----------|-------------|----------------------|------------|
| 超声综合性能检测模<br>体 | 21710500 | (10~300) mm | U=7% (k=2)           | 2025-01-21 |

计量标准考核证书有效期：2027-12-29委托单编号：7050104

本次检定的环境条件：

温度：25.0℃湿度：30 %RH其它：

检 定 结 果

|   |           |    |      |                    |     |     |     |
|---|-----------|----|------|--------------------|-----|-----|-----|
| 仪器档次  | A         |    | 探头型号 | SC6-1U             |     |     |     |
| 标称频率 (MHz)  | 5.0       |    | 扫描方式 | 凸阵                 |     |     |     |
| 项目  | 检定结果      |    |      |                    |     |     |     |
| 输出声强  | 1.14      |    |      | mW/cm <sup>2</sup> |     |     |     |
| 患者漏电流   | 0         |    |      | μ A                |     |     |     |
| 探测深度  | 280       |    |      | mm                 |     |     |     |
| 轴、侧向分辨力   | 把群深度 (mm) | 25 | 55   | 70                 | 150 | 190 | 210 |
|   | 轴向 (mm)   | 1  | 1    | 1                  | 2   | /   | 2   |
|   | 侧向 (mm)   | 1  | 1    | 1                  | 3   | /   | 4   |
| 盲区  | 2         |    |      | mm                 |     |     |     |
| 几何位置示值误差  |           |    |      |                    |     |     |     |
| 轴向  | 0.0%      |    |      |                    |     |     |     |
| 侧向  | -2.5%     |    |      |                    |     |     |     |
| 囊性病灶直径误差  |           |    |      |                    |     |     |     |
| 轴向 (mm)   | -5.0%     |    |      |                    |     |     |     |
| 侧向 (mm)   | -5.0%     |    |      |                    |     |     |     |
| 检定结论:   | A         |    | 档合格  |                    |     |     |     |
| 本检定结果是: <input checked="" type="checkbox"/> 直接检定的测量结果 <input type="checkbox"/> 经修理/调试后的测量结果<br> |           |    |      |                    |     |     |     |

注：1、下次检定携带此证书；  
2、本证书的检定结果仅对本次所检定的计量器具有效；  
3、未经本中心许可，部分采用此证书无效。